



„RENOVACJA“ Hubert Ramotowski  
ul. Piłsudskiego 11a  
11-100 Lidzbark Warmiński  
email: [renovacja@gmail.com](mailto:renovacja@gmail.com)  
www.renovacja.pl  
tel. 509 974 618

### Sprawozdanie nr 6 z postępu prac konserwatorskich (15.VI.2015)

MB-43\_OMO

Ubytek w drzwiach został wypocony i scalony kolorystycznie



Otwory po owadach zostały wypełnione drewnianymi kołeczkami.



Rozpoczęto nakładanie wosku jako warstwy wykańczającej.



Przygotowana została dokumentacja konserwatorska. Po dopracowaniu powierzchni szafy mebel będzie gotowy do odbioru.

Mb-7-OMO

Zaflekowane zostały drobne ubytki w plecach szafy



Odświeżona została politura na całej powierzchni szafy.



Została przygotowana dokumentacja konserwatorska.

Po dopracowaniu widocznych, metalowych elementów szafa będzie gotowa do odbioru.

Mb-51\_OMO

Zakończono klejenie luźnych elementów konstrukcyjnych wieńca górnego i dolnego oraz odspojen i spęcherzeń forniru na powierzchni szafy.

Uzupełnione zostały ubytki forniru jesionu na narożnikach oraz śliwy w ozdobnej wstędze drzwi szafy.



Przygotowany został materiał do uzupełnienia listew profilowych w gzymsie górnego wieńca oraz cokołu wieńca dolnego.

Mb-46\_OMO

Po podklejeniu spęcherzeń forniru rozpoczęto naprawę drzwi szafy. Wypełniona została szczelina powstała w wyniku pęknięcia płyciny wpuszczonej w dębową ramę drzwi.



Usunięto poprzednie naprawy okleiny w lewych drzwiach szafy. Zniszczenia które powstały poprzednio musiały być bardzo głębokie ponieważ po usunięciu uwidocznił się flek wykonany z drewna sosnowego na którym przyklejony był fornir z drewna orzecha.



Po odchyleniu okleiny widoczne jest to że płycina została wykonana z miękkiego gatunku drewna (topola, osika?)

