

Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych

Anna Gryzkiewicz

11-040 Dobre Miasto
ul. Zientary Malewskiej 11

Sprawozdanie z postępu prac konserwatorskich
w dniach 16.05 - 15.06 2015r.
przy szafie sieniowej Mb-54-OMO

1. 1. Naprawa zamka i rekonstrukcja klucza.



Oryginalny zamek półwpuszczany z dwoma ryglami .



Zdemontowany zamek od strony wewnętrznej, wraz z wkrętami mocującymi.



Uszkodzenia zamka: pęknięta sprężyna rygla dolnego, oraz brak bolca centrującego, w otworze kluczowym.



Zamek od strony zewnętrznej,



Zamek od dołu. Widoczne skomplikowane urządzenie zabezpieczające.



Zamek ze zdemontowanym mechanizmem zabezpieczającym.



Mechanizm zabezpieczający ze zrekonstruowanym bolcem centrującym, oraz częścią rekonstruowanego klucza.



Kolejny etap rekonstrukcji klucza.



Kolejny etap rekonstrukcji klucza.



Gotowy klucz dopasowany do zamka.




W celu ponownego przymocowania mechanizmu zabezpieczającego została zdjęta stalowa, grawerowana maskownica z ramką.



Wnętrze zamka, z nową sprężyną wysuwającą rygiel dolny.



Zewnętrzne części zamka, po chemicznym usunięciu nalotów.



Wnętrze zamka po naprawie.



Naprawiony zamek od strony zewnętrznej.

Opracował: Jacek Gryszkiewicz, Dobrze Miasto dnia 15.06.2015r.